
В Норильске по факту разлива нефтепродуктов проводится проверка

29 мая 2020 года в дневное время в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» по неустановленной на данный момент причине произошла разгерметизация одного из резервуаров и розлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги с последующим возгоранием проезжавшего по проезжей части автомобиля. Всего предположительно разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 м². В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются руководство предприятия и лица, ответственные за техническое состояние резервуаров, запрошена представляющая интерес для следствия документация, назначены и проводятся необходимые исследования и экспертизы, некоторые экспертизы будут назначены после результатов проверки Росприроднадзором и другими контролирующими органами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

30 Мая 2020

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1468657>