

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

---

строящегося электрофильтра с высоты 4-х метров. В результате обрушения трое работников получили травмы различной степени тяжести, пострадавшие доставлены в больницу, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняется причина обрушения, опрашиваются работники электростанции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

24 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1743349>